

## **PREVENTIE EXTREME WEERSOMSTANDIGHEDEN**

Hevige windstoten, zware sneeuw- of onweersbuien en hagel kunnen veel schade veroorzaken. U wilt als ondernemer dat u en uw medewerkers ook met extreem weer veilig kunnen werken. Met onze tips bent u voorbereid op zwaar weer.

### **Wat te doen bij zwaar weer?**

Overlast en gevaar bij zwaar weer kunnen beperkt worden door een aantal simpele maatregelen.

- Sluit ramen en deuren of zet ze op de stormstand.
- Licht uw personeel op tijd in.
- Houd de weersinformatie en eventuele weeralarmen in de gaten.
- Volg de aanwijzingen van de politie en de brandweer op.
- Zorg voor een 'stormrooster' met aangepaste werktijden en thuiswerkafspraken bij slecht weer.

### **Verminder de kans op schade door storm.**

Harde windvlagen veroorzaken niet alleen schade, ze zijn ook gevaarlijk. Een flinke storm kan losliggende dakpannen en tuinmeubilair weg blazen.

- Zet tuinmeubels, terrasstoelen en terrasverwarmers binnen, klap parasols in en haal zonweringen op.
- Verwijder overhangende boomtakken.
- Controleer uw bedrijfsgebouw op loszittende delen. Denk aan dakpannen, dakleer, bouten, luifels en lichtreclames. Verstevig, eventueel tijdelijk, de kwetsbare delen van het gebouw.
- Zet uw bedrijfswagens op een veilige plaats, liefst binnen of overdekt.

### **Verminder de kans op schade door onweer.**

Onweer kan gevaarlijk zijn. Uw apparatuur kan schade oplopen door blikseminslag. Met de juiste maatregelen beschermt u uzelf, uw medewerkers en uw gasten.

- Blijf indien mogelijk binnen. Kan dat niet? Schuil in geval van nood in de auto.
- Raak geen metaal aan, zoals hekken, antennemasten en lantaarnpalen.
- Voorzie machines en elektrische apparatuur van een overspanningsbeveiliging.
- Haal stekkers van radio, televisie, computer en zendapparatuur uit het stopcontact. Vergeet uw kabel- en telefoonaansluitingen niet.
- Houd altijd een zaklamp binnen handbereik.

### **Verminder de kans op schade door regen en sneeuw.**

Water en sneeuw veroorzaken jaarlijks veel schade.

Met eenvoudige maatregelen voorkomt u lekkages en instortingsgevaar en beperkt u de gevolgen bij overstromingen.

- Maak dakgoten regelmatig schoon.
- Maak uw dak tussendoor regelmatig sneeuwvrij en zorg dat geen grote plassen regenwater op het dak blijven staan.
- Bewaart u spullen in de kelder of souterrain? Zet ze op vlonders van minimaal tien centimeter hoog.
- Controleer regelmatig of uw pompelpompen goed werken.
- Houd zandzakken bij de hand om water tegen te houden.

### **Verminder de kans op schade door hagel.**

Hagel kan in korte tijd uw voertuigen beschadigen. Neem daarom op tijd maatregelen.

- Zet uw bedrijfswagens in een garage of onder een carport.

- Geen garage? Leg dan dekens op de auto's.

#### **Verminder de kans op schade door vorst.**

Extreme kou kan bij onoplettendheid leiden tot veel schade en hoge kosten.

- Schakel de vorstbeveiliging van uw cv-installatie en radiatoren in.
- Zet de thermostaat niet lager dan 15 graden Celsius.
- Verwarm koude ruimtes of tap de leidingen daar af.

Als het dooit:

- Controleer of uw cv- en waterleidingen zijn gaan lekken door de bevriezing.
- Zet uw luchtbehandelingsinstallaties weer aan, als u deze tijdens de vorstperiode heeft uitgeschakeld.

#### **Zorg dat uw medewerkers veilig de weg op gaan.**

Mist en gladheid zijn gevaarlijk als u of uw medewerkers de weg op gaan. Aangepast rijgedrag voorkomt veel schade.

- Zorg dat uw medewerkers op de hoogte zijn van veilig rijgedrag bij mist en gladheid. Dat wil zeggen: houd twee seconden afstand en houd u aan de (aangepaste) maximumsnelheid.
- Laat uw medewerkers die veel op de weg zitten een slipcursus volgen.
- Voorzie uw auto's op tijd van winterbanden.
- Verminder gladheid op uw terrein door te strooien met strooizout. Dit is vaak gratis verkrijgbaar via de gemeente.

## Glastuinbouw – Stook de sneeuw direct af



Het gewicht van een pak sneeuw kan flink oplopen. Vooral als sneeuw blijft liggen, of als het sneeuwt in combinatie met regen. Het gevolg kan zijn dat ruiten breken, de kasconstructie beschadigt of soms zelfs de hele kas instort.

### **Onze tips:**

1. Stook de sneeuw direct af.
2. Laat uw schermdoek op pakket lopen. Sluit het scherm pas volledig als de sneeuw van het kasdek is gesmolten.
3. Voorkom te hoge buistemperaturen en stel uw 'maximum buis' zo in dat er geen schade aan uw planten kan ontstaan.
4. Open de luchtramen niet als deze vastgevroren zitten.
5. Is de capaciteit van de ketels en of WKK aan de krappe kant voor het behalen van de gewenste binnentemperatuur met het scherm gesloten (op pakket) of deels gesloten, zorg er dan voor dat de warmteopslagtank voldoende 'gevuld' is.

## Landbouw en veehouderij – Besteed extra aandacht aan de warmtewisselaar



Voorkom bevriezing van water in de verwarmingsinstallatie. Als kleppen vastvriezen kan dat leiden tot volledige stilstand van de verwarmingsinstallatie.

### **Onze tips:**

1. Staat uw systeem in contact met de buitenlucht? Vul hem dan met glycol (antivries).
2. Controleer of de temperatuur op de temperatuurmeter nog klopt met de werkelijke temperatuur
3. Meet de retourtemperatuur. Dit is de belangrijkste temperatuur om vorstschade te voorkomen.
4. Test *voor de winter begint* of de leegloopklep van uw warmtewisselaar werkt en niet vastzit..

### **Als het toch misgaat...**

Ontstaat er een storing aan uw systeem, laat dan de warmtewisselaar (gevuld met water) leeglopen. Hiervoor moet de leegloopklep werken. U voorkomt hier verdere schade mee.